

С апреля 2012 года на двигателях ТМЗ гидромуфта привода вентилятора заменена на вязкостную муфту (см каталог двигателей).

Исключены следующие сборочные единицы:

8423.1318010-02 Гидромуфта привода вентилятора

8423.1319007-01 Устройство включения гидромуфты

8423.1308012-01 Крыльчатка вентилятора

Взамен введены следующие сборочные единицы

8481.1318010-20 Привод вентилятора

8424.1318150 Трубка подвода масла к приводу

8481.1318006 Муфта вязкостная 020005628 с крыльчаткой вентилятора (пластиковой) в сборе

На двигателях, находящихся в эксплуатации, данную замену можно провести комплектно (гидромуфту, включение, вентилятор, трубки одновременно), при этом крыльчатка с вязкостной муфтой сдвинется вперёд относительно старого положения металлической крыльчатки на 21 мм.