

Информационный Бюллетень №4-2025

Применение корпуса

подшипников гидромуфты

841.1318075-10 взамен 841.1318075

г. Тутаев 2025
www.paotmz.ru





Уважаемые коллеги и клиенты!

С октября 2025 года в составах двигателей производства ПАО «ТМЗ» изменена конструкция приводов вентилятора.

В целях повышения надежности уплотнения и увеличения ресурса привода вентилятора двигателей ТМЗ в составе изделия применены манжета РТ 486460 производства АО «Резинотехника» и корпус подшипников гидромуфты 841.1318075-10.

1

- Манжета РТ 486460 (93x62x12x16) производства АО «Резинотехника» имеет в конструкции защитный пыльник и отличается геометрическими размерами D=93мм, d=62мм, B=16мм.

2

-Корпус подшипников гидромуфты 841.1318075-10 имеют отличительный посадочный диаметр под манжету Ø 93 мм.

3

- Отличия корпусов 841.1318075 и 841.1318075-10 приведены на рис.1. Корпуса подшипников гидромуфты 841.1318075 и 841.1318075-10 являются взаимозаменяемыми по присоединительным размерам.

В эксплуатации допускается установка корпуса 841.1318075-10 комплектно с манжетой РТ 486460.



Было**Стало**

Рис.1 Отличительные конструктивные особенности привода вентилятора