



935	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
936	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
937	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
938	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
939	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
940A	Слесарь механосборочных работ	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
941A (940A)	Слесарь механосборочных работ	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
942A	Шлифовщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
943A (942A)	Шлифовщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
944	Фрезеровщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
945	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
946	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
947	Фрезеровщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
948	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
949	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
950	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
951	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
952	Слесарь механосборочных работ	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
953	Слесарь механосборочных работ	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
954A	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
955A (954A)	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
956A	Шлифовщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
957A (956A)	Шлифовщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
958	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
959A	Фрезеровщик	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
960A (959A)	Фрезеровщик	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
961A	Наладчик автоматических ли-	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



	<i>венно-технологическое бюро метрологии</i>																						
981	Начальник бюро	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
982	Инженер по метрологии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
983	Инженер по метрологии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Участок № 10 – Лаборатория контрольно-измерительных приборов и автоматики</i>																						
984	Начальник лаборатории контрольно-измерительных приборов и автоматики	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
985	Мастер по ремонту приборов и аппаратуры	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
986А	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики основного, термического и кузнечно-прессового производства, постоянно занятый обслуживанием и ремонтом КИПиА на горячих участках	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
987А (986А)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики основного, термического и кузнечно-прессового производства, постоянно занятый обслуживанием и ремонтом КИПиА на горячих участках	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
988А (986А)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики основного, термического и кузнечно-прессового производства, постоянно занятый обслуживанием и ремонтом КИПиА на горячих участках	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
989А (986А)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики основного, термического и кузнечно-прессового производства, постоянно занятый обслуживанием и ремонтом КИПиА на горячих участках	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
990А	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

991A (990A)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
992A (990A)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 20.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Щаников В.М.

(Ф.И.О.)

29.02.23

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник СТПП

(должность)

(подпись)

Гунин А.В.

(Ф.И.О.)

28.02.23

(дата)

Начальник СОТЭиПБ

(должность)

(подпись)

Кукушкина Н.К.

(Ф.И.О.)

28.02.2023

(дата)

Начальник СУП

(должность)

(подпись)

Клюкина Е.В.

(Ф.И.О.)

28.02.2023

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Суханова Р.А.

(Ф.И.О.)

28.02.2023

(дата)

Председатель ППО

(должность)

(подпись)

Ануфриева Г.А.

(Ф.И.О.)

28.02.2023

(дата)

Главный технолог

(должность)

(подпись)

Коровкин С.В.

(Ф.И.О.)

28.02.2023

(дата)

Главный металлург

(должность)

(подпись)

Баланцев С.А.

(Ф.И.О.)

28.02.2023

(дата)

Главный энергетик

(должность)

(подпись)

Атрошкин А.В.

(Ф.И.О.)

28.02.2023

(дата)

Главный механик

(должность)

(подпись)

Уракин А.Н.

(Ф.И.О.)

28.02.2023

(дата)

Начальник эколого-промышленной лаборатории СОТЭиПБ

(должность)

(подпись)

Гусева Т.В.

(Ф.И.О.)

28.02.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2745

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Полканова Екатерина Владимировна

(Ф.И.О.)

20.02.2023

(дата)